

نحو رعاية صحية خالية من مخاطر الزئبق



الخطوات الآمنة لعملية جمع الزئبق المنسب



جهز عبوات بلاستيكية بقطاء، وأكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق لجمع الزئبق




التزم باستعمال وسائل الوقاية الشخصية

٣




انزع الساعة والخواتم وأي مجوهرات أخرى

٤



اعزل منطقة الانسكاب بشريط الخطر الملون، أو بمخروطات التحذير

١




استعمل شريطًا لاصقًا لجمع الكرات الصغيرة جداً. ضع الشريط بعد استعماله في الكيس محكم الإغلاق




اسحب الكرات الصغيرة المرئية بمحنة سيرنج بدون إبرة، وفرّغها في العبوة

٥



اجمع كرات الزئبق الكبيرة مستخدماً بطاقتين من الكرتون المقوى. فرّغ الكرات في العبوة

٦




اجمع شظايا الزجاج بملقط بلاستيكي. ضعها في العبوة وثبت عليها بطاقة بيان. أغلق العبوة

٧



افتح النوافذ في موقع الانسكاب لتهوية الموقع



ضع كل ما استعملت في كيس نفايات . أغلقه وثبت عليه بطاقة بيان. احفظ الكيس في مكان آمن. اتصل بوزارة البيئة للتخلص من الكيس

٨



استعمل مصباحاً يدوياً في المنطقة المعتمة لتظهر الكرات غير المرئية، ثم اجمعها بإحدى الخطوات المذكورة أعلاه

٩



رش أرضية موقع الانسكاب ببودرة الكبريت لتتلألن الكرات غير المرئية. اجمع البودرة وفرّغها في الكيس

١٠